

Koupelny v podkroví a dřevostavbě z hlediska vlhkosti a kondenzace

Ostrava / 2019

Jan.kurc@akademiezateplovani.cz; jan.kurc@seznam.cz



Kritická místa – střešní okna



Kritická místa – střešní okna

Kvalitní okno

Správný tvar ostění



Opatření pro zvýšení teploty na povrchu okna



Kritická místa – ventilátory

Napojení na parozábrany – pokud jsou k nim dotažené kabely tak i kabelů


Vyspádování potrubí a odvedení kondenzátu mimo obvod budovy



Kritická místa – ventilátory

Napojení na parozábrany – pokud jsou k nim dotažené kabely tak i kabelů

Vyspádování potrubí a odvedení kondenzátu mimo obvod budovy







Izolace před parozábranou

Teplotní pole

Relativní vlhkost v řezu (únor, Ostravsko)

(Vlhkostní třída 4; kuchyně etc.)







Izolace před parozábranou

Teplotní pole

Relativní vlhkost v řezu (únor, Ostravsko)

(Vlhkostní třída 4; kuchyně etc.)





Děkuji za pozornost!

Ostrava / 2018

Jan.kurc@akademiezateplovani.cz; jan.kurc@seznam.cz

